

## Qualitätsbeschreibung Oberfläche von Rombach NUR-HOLZ *Sicht (SI)* Elementen

**Rombach NUR-HOLZ Sicht** Elemente bestehen vollständig aus naturbelassenem, technisch getrocknetem Nadelholz (z.B. Tanne/Fichte). Die einzelnen Lagen werden leim- und metallfrei mit Holzschrauben aus getrocknetem Buchenholz verbunden. Üblicherweise wird die Sichtfläche der Elemente ohne zusätzlich bauseits aufgebrauchte Wandverkleidungen belassen. Dies setzt i.d.R. einen werkseitigen Einbau von Installationsschlitzen in die Wandelemente voraus. Das verwendete Holz stammt nicht zwangsläufig aus winter- oder mondphasengeschlagenem Schnittholz.

Oberflächen	Die Sichtseiten sind gehobelt und nach dem Zusammenbau geschliffen, die Oberflächen der Rückseiten sind gefräst bzw. grob geschliffen.
Waldkanten	Als Sichtlage werden nur scharfkantige, gehobelte Dielen verwendet, Fülllagen und die nicht sichtbare Außenseite der Elemente können Baumkanten aufweisen.
Farbfehler	Bläue, Rotstreif, etc. ist praktisch ausgeschlossen – dies gilt für die NUR-HOLZ Sichtfläche, nicht aber für Fülllagenhölzer, natürliche Holzverfärbungen sind zulässig. Es wird keine Sortierung verschiedener Holzfärbungen durchgeführt.
Schädlingsbefall	Durch die technische Trocknung der einzelnen Brett- und Kantholzlagen von mindestens 8 Stunden bei über 65 Grad Celsius ist ein Schädlingsbefall nach Montage praktisch ausgeschlossen. Konstruktiven Holzschutz beachten!
Äste	Äste sind in beliebiger Anzahl und Größe zulässig
Astausrisse	Beim Hobeln passiert es immer wieder, dass Äste ausgerissen werden. Es bleibt dem Produktionswerk vorbehalten, einzelne Ausrisse mittels Stoppel bzw. Schiffchen bereits im Werk zu beheben.
Harzgallen	Wir sind bemüht, stark harzige Hölzer nicht einzubauen. Einzelne Harzgallen sind nicht immer zu verhindern. Falls diese das Erscheinungsbild stören sollten, besteht rein technisch die Möglichkeit eines bauseitigen Ausfräsens der Harzgallen und Überdeckens mittels Holzschiffchen.
Manipulations- und Transportspuren	Grundsätzlich werden NUR-HOLZ Elemente sorgsam behandelt. Geringfügige Manipulations- und Transportspuren können jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Ein bauseitiges Entfernen solcher Spuren mittels Schleifmaschine ist ein kleiner Aufwand und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Grundsätzlich darf die **Rombach NUR-HOLZ Sicht** Oberfläche nicht mit einer Schalung 0/1er Hobelqualität bzw. Schreinerplatten, etc. verwechselt werden. Dies allein schon deshalb, weil die Sichtlagen gehobelt sind, sowie nicht 100%-ig fugenfrei verlegt bzw. geliefert werden. Der Produktionstechnik folgend ist die Fugenbreite bei Wandelementen üblicherweise kleiner als bei Deckenplatten. Je nach Beheizung und Jahreszeit kommt die saisonale Fugenbildung dazu. Sichtlagen auf Vorder- und Rückseite der NUR-HOLZ Elemente werden ab 6,00 m gestoßen. Am besten kann der Kunde die zu erwartende Qualität einschätzen, wenn die Wand-, Decken- und DAchelemente im Produktionswerk oder in einem bewohnten Musterhaus im Zuge des Verkaufsgespräches persönlich besichtigt werden.

**Zur Kenntnis genommen:** ..... **am:** .....